


kat. č. 111.05

Doplňky

ZOBRAZOVAČ TLAKU, TEPLoty A VLHKOSTI




Přístroj slouží k zobrazení hodnot z čidla nebo z řídicího systému. K snadnější orientaci o správných požadovaných hodnotách se požadovaný rozsah zobrazuje jak graficky, tak i v číselné hodnotě. Zobrazovač je navržen univerzálně tak aby mohl zobrazovat jednotky tlaku, vlhkosti nebo teploty. K zobrazovači lze připojit čidlo 0-10V nebo 4-20mA. na displeji jde nastavit jak čísla místnosti mezi kterými je hodnota porovnávána tak i číslo měřícího bodu.

Zobrazovač tlaku je displej osazený v odolném skleněném rámečku, vybavený elektronikou pro vyhodnocení měřených veličin.

Na rozdíl od jiných displejů je tento zobrazovač zapojen do stejné proudové smyčky jako čidlo, jehož výstupní hodnoty zobrazuje. V obvodu je tedy čidlo zapojeno do série se zobrazovačem a výstup zobrazovače je pak přiveden na vstup řídicí jednotky. Díky tomu mohou být čidlo i zobrazovač připojeny k řídicí jednotce 1 kabelem a řídicí jednotka navíc nemusí ovládat zobrazovač, resp. vyhodnocovat jakou hodnotu má displej zobrazit.

Zobrazovač tlaku je napájen signálem ze snímače tlaku (proud 4 – 20 mA). Díky minimálnímu vnitřnímu odporu nevychyluje naměřenou hodnotu a sám ji převede na výsledek zobrazený na displeji. Nezkreslený signál z čidla pak odešle na vstup řídicí jednotky. Řídicí jednotka následně převede signál do požadovaného tvaru a dále jej zpracovává. Už se však nemusí zabývat tím, jakou hodnotu má zobrazit na displeji a nemusí ji na displej odeslat.



TECHNICKÁ DATA

Typ zobrazovače

Zobrazovač tlaku, teploty a vlhkosti

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

